Montageanvisning kapningssats pendel

Kapningssats:
1st bricka + 1st klämma monteras på var sida om takfästet.



Takfäste
Skruvas fast i tak.
Rören kapas till önskad längd

Pendelkåpa
Skjuts upp mot takfästet och låses med skruven.



Armatur

Den gängade rördelen monteras i armaturen med muttrar som bifogats till pendeln. Glöm ej att montera taggbrickor för att säkerställa jordning av pendeln. Jordledning ska dock alltid dras ned till armaturen för att säkerställa jordning av armaturen.

www.bergdahls.com BERGDAHLS AB
kundsupport@bergdahls.com 013-36 44 60